





Service:


Rundum die Motor und das Endstück des Förderbands müssen ausreichend erreichbar sein für Unterhaltung und Service an die Förderband

Rondom de motor moet voldoende ruimte vrijgehouden worden voor servicewerkzaamheden

The engine must be accessible for service.



Die standard Drehrichtung ist rechtsgängig (im Urrzeigersinn)
 The standard hand of helix is clockwise (right turn)
 De draairichting is standaard rechtson.
 The standard hand of helix is clockwise (right turn)



Ventilation: ↑

Rundum die Motor müssen ausreichende ventilations öffnungen kreiert werden um die wärme entwicklung des Motors abführen zu können.

Rondom de motor of in de omliggende behuizing moet voldoende ventilatiemogelijkheden zijn om warmteontwikkeling van de motor te voorkomen.

The space around the motor must have sufficient ventilation openings to prevent Heating of the motor.

Get.: PK	Gec.:	Datum: 07-06-10	Schaal: 1:60	Maat tol. Volgens NEN 2365	Vorm plaats tol. Volgens NEN 3311	Ruwheid Volgens NEN 3634
Benaming: CWA-Vast-500-3000				Deze tekening blijft eigendom van Pre-Motion B.V. en mag zonder haar schriftelijke toestemming noch in haar geheel noch ten dele gecopieerd worden of aan derden ter inzage worden gegeven.		
				Op tekening niet wijzigen		Amerikaanse projectie
		Pre-Motion Presentation Systems B.V. Faradaystraat 16 6718 XT Ede- Nederland Telefoon 0031-(0)318-505780 E-mail info@pre-motion.nl		Org.:		Status:
				Form: A4	Tek. nummer 050-700500-3000	